

事業主	連絡責任者

令和 4 年度


自家用電気工作物

年次点検試験結果概要報告書

株式会社 成功産業 様

電気管理技術者

山本 久一



令和 4年 11月 27日 実施しました年次点検結果について概要を下記のとおり御報告致します。詳細については各項目毎の点検・測定・試験成績表を御参照下さい。

1. 一般次項

- ①受配電設備全般 特に異状は認められません。
- ②高圧ケーブル 特に異状は認められません。
- ③開閉器・変圧器・コンデンサ 特に異状は認められません。

2. 項目別概要

- ①絶縁抵抗 低圧電灯100V回路の絶縁が悪く
修理を要します。
- ②接地抵抗 特に異状は認められません。
- ③高圧地絡継電器試験 ・設置後13年経過し推奨の10年をこえています。
故障による停電防止のため交換をお願いします。
また経年劣化により絶縁抵抗値が低下していま
すので、事故に繋がる可能性があります。
- ④高圧ケーブル 特に異状は認められません。
- ⑤漏電火災警報器 特に異状は認められません。

3. その他

..... 特になし。

事業主	連絡責任者

令和 3 年度

自家用電気工作物

年次点検試験結果概要報告書

株式会社 成功産業 様

電気管理技術者

山本 久



令和 3年 10月 10日 実施しました年次点検結果について概要を下記のとおり御報告致します。詳細については各項目毎の点検・測定・試験成績表を御参照下さい。

1. 一般次項	
①受配電設備全般 特に異状は認められません。
②高圧ケーブル 特に異状は認められません。
③開閉器・変圧器・コンデンサ 特に異状は認められません。
2. 項目別概要	
①絶縁抵抗 特に異状は認められません。
②接地抵抗 特に異状は認められません。
③高圧地絡継電器試験 ・設置後13年経過し推奨の10年をこえています。 故障による停電防止のため交換をお願いします。 また経年劣化により絶縁抵抗値が低下していますので、事故に繋がる可能性があります。
④高圧ケーブル 特に異状は認められません。
⑤漏電火災警報器 特に異状は認められません。
3. その他 特になし。

